

- Paruoštas naudoti
- Drėgmei atsparus lengvasis glaistas
- Sudėtyje nėra cemento
- Puikiai užpildo
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Lengva glaistyti ir šlifuoti



PASKIRTIS

Paruoštas naudoti, mineraliniams fasadams skirtas glaistas LHW tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams ir įtrūkiams užtaisyti, taip pat stipriam paviršiui ištaisai glaistyti.

PAVIRŠIAI

Tinkuotiems, betoniniams ir lengvojo betono paviršiams lauke ir patalpose.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas paviršius turi būti sausas, švarus, neapdulkėjęs ir neriebaluotas, ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį, žr. dalį "Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos". Nepatartina paviršiaus valyti tokiais būdais, kurie gali jį pažeisti.
- Pašalinkite senus atšokusius dažus. Porėtus, silpnus arba sukredėjusius paviršius nuvalykite iki tvirto pagrindo, plyšius švariai išgremžkite ir užtaisykite.

GLAISTYMAS

- Paviršių glaistikite glaistu LHW. Glaistikite vienu ar keliais iki 10 mm storio sluoksniais, tarp atskirų sluoksnių leiskite glaistui pakankamai išdžiūti.
- Išdžiūvusį paviršių lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

DAŽYMAS

- Glaistytą paviršių galima dažyti tiek lateksiniais, tiek vandeniu arba vaitspiritu skiedžiamais akriliniiais dažais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus ir lauko darbams
Rišiklis	akrilo kopolimero lateksas
Tankis	1,05 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	56 %
Maks. grūdelių dydis	< 0,15 mm
Spalva	pilka
Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)	galima šlifuoti po 2-4 h (1 mm sluoksnis)

Dengiamumas	1,5-2 m ² /l (500-700 g/m ²) (1 mm sluoksnis)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	glaistiklis
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje pakuotėje trukmė	1 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
Pakuotė	2,5 l / 10 l

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Glaistas paruoštas naudoti.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina glaistyti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepėčiu. Stipriai prilipusioms dulkėms, riebalams ir suodžiams nuvalyti naudokite gremžtuką, šiurkštų šepetį, slėginį plautuvą, smėliasrautę arba šarminį ploviklį "Lavatio". Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švriu vandeniu. Prieš dažydami palaukite, kol paviršius išdžius. Valydami nepažeiskite paviršiaus!
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai drėgnu šepėčiu, kempine ar gremžtuku, slėginiu plautuvu, smėliasraute arba plovikliu "Bio-Lavatio". Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švriu vandeniu. Prieš dažydami palaukite, kol paviršius išdžius. Valydami nepažeiskite paviršiaus!
- Ant paviršiaus susidariusias druskas nuvalykite sausu kietu šepėčiu arba silpnu tirpalu (pvz., 10% acto rūgšties tirpalu). Tirpalu nuvalytą paviršių labai kruopščiai perplaukite švriu vandeniu ir palaukite, kol išdžius.
- Su pagrindu silpnai sukibusį paviršių (pvz., susilpnėjusį tinkuotą paviršių) pašalinkite slėginiu vandens plautuvu arba kietu šepėčiu. Paviršiaus paruošimo būdas priklauso nuo nekokybiškos vietos dydžio. Plyšius ir įtrūkius užpildykite aplinkiniam paviršiui tinkamu užpildu, išlyginkite ir palaukite, kol išdžius.
- Dėl armatūros rūdijimo atsiradusių pažeidimų šalinimą pradėkite nuo atšokusių paviršiaus sluoksnių nuvalymo iki tvirto pagrindo. Apžiūrėkite pažeidimus, jei reikia, naudokite papildomą armatūrą. Mažesnius armatūros paviršius kruopščiai nuvalykite vielinio šepėčiu, didesnius – smėliasraute (iki lygio St2). Nugruntuokite armatūrą 1-2 antikoroziinių dažų "Pansarol Base" sluoksniais ir palaukite, kol paviršius išdžius. Minimalus sausos dažų plėvelės storis yra 80 µm. Pagrindo plyšius užpildykite aplinkiniam paviršiui tinkamu užpildu, išlyginkite ir palaukite, kol išdžius.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Švedija.

Importuotojas

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.