

- Paruoštas naudoti
- Lengva glaistyti
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Paviršius tampa lygus, labai lengvai šlifuojamas
- Tinka formuoti tekstūrinį paviršių



#### PASKIRTIS

Universalus vandeninis glaistas sausų patalpų sienoms ir luboms. Tinka mažesniems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams ir siūlėms užtaisyti, siūlių juostai pritvirtinti, gipso plokščių kampams užglaistyti, taip pat paprastai suformuoti tekstūrinį paviršių.

#### PAVIRŠIAI

Tinka tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono paviršiams, gipsinėms plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams dalinai ir ištiesai glaistyti.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas, ant jo turi nebūti atšokusių sluoksnių. Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifaukite iki matiškumo. Gipsines plokštes pritvirtinkite pagal gamintojo nurodymus. Ant pagrindo esančias anksčiau neapdorotas metalines detales nugruntuokite antikoroziniais dažais „Pansarol Base“ arba „Metal Grund“. Šlifodami suapvalinkite aštrius metalinių detalių kampus.

#### IŠTISINIS GLAISTYMAS

Gilesnius plyšius ir įtrūkius užglaistikite baziniu glaistu „Maxi Base“ arba keliais glaisto „Maxi Pro“ sluoksniais. Paviršiniam glaistymui naudokite glaistą „Maxi Pro“.

Glaistikite paviršių vienu arba keliais iki 2 mm storio sluoksniais. Ką tik nuglaistytą paviršių išlyginkite, kad vėliau reiktų mažiau šlifuoti. Prieš dengiant kitą sluoksnį reikia patikrinti, ar ankstesnis sluoksnis yra visiškai išdžiūvęs. Išdžiūvusį paviršių lygiai nušlifaukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (Nr. 150-180) ir nuvalykite dulkes.

#### GIPSO PLOKŠČIŲ SIŪLIŲ APDOROJIMAS

Plokščių siūles užpildykite glaistu „Maxi Pro“. Į mišinį glaistikliu gerai įspauskite juostą, nuvalykite glaisto perteklių ir užtepkite jį plonu sluoksniu ant juostos. Palaukite, kol išdžius. Padenkite siūlę dar vienu, o jei reikia, ir trečiu glaisto sluoksniu; tarp atskirų sluoksnių leiskite glaistui gerai išdžiūti. Kiekvieną kitą sluoksnį kraštuose denkite 4–5 cm plačiau nei ankstesnį.

Išdžiūvusį paviršių nušlifaukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi. Šlifodami nepažeiskite popieriaus paviršiaus.

#### DAŽYMAS

Glaistytą paviršių galima dažyti latekso, alkidiniais arba akriliniiais dažais.

Labai porėtą glaistytą paviršių pirmiausia nugruntuokite dažais „Stopgrund“, „Bindo Base“ arba baziniais dažais „Start Latex“. Galiausiai padenkite paviršių tinkamais vandeniniais apdailos dažais.

#### TECHNINIAI DUOMENYS

**Paskirtis** vidaus darbams

**Rišiklis** vinilo polimeras

**Tankis** 1,65 kg/l

**Spalva** šviesiai pilka

**Džiūvimo laikas** Galima šlifuoti po 3–4 val.,  
(23°C 50% RH) (1 mm sluoksnis)

**Dengiamumas** ~ 2–3 m<sup>2</sup>/l (550–800 g/m<sup>2</sup>)  
(1 mm sluoksnis)

**Skiediklis** vanduo

**Darbo įrankiai** glaistiklis

**Įrankių valymas** vanduo

**Laikymo uždaroje gamyklinėje**

**pakuotėje trukmė** 1 metai

**Laikymo sąlygos** uždaroje taroje, temp. +1...30°C

**Pakuotė** 17 l

## PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

Glaistas paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Praskiestas glaistas džiuodamas gali susitraukti.

Jeigu glaistą būtina reikiai atskiesti (pvz., naudojant mechaninį įrankį), vandenį pilkite po truputį, kad glaistas nepasidarytų per skystas.

Glaistui ilgiau pastovėjus taroje, patartina jį išmaišyti.

Maišyti reikia atsargiai, nes dėl intensyvaus maišymo vėliau ant nuglaistyto paviršiaus gali atsirasti burbuliukų.

Negalima į glaistą įmaišyti kitų rūšių glaisto.

Ir skiestą, ir neskiestą glaistą „Maxi Pro“ galima naudoti įvairių tipų tekstūriniam paviršiui suformuoti. Keli galimų darbo būdų pavyzdžiai:

- ant paviršiaus užteptą glaisto ir vandens mišinį (3:1) voluokite ilgo pluošto dažymo voleliu;
- paviršiui, padengtam atskiestu glaisto mišiniu, suteikite raštą kempine arba apvaliu tekstūriniu teptuku;
- paviršiui, padengtam glaisto mišiniu, suteikite raštą kietų šerių teptuku arba šepečiu.

Kad atidarytoje gamyklinėje taroje esantis glaistas ilgiau išliktų tinkamas naudoti, nuvalykite indo sienelės iš vidaus ir užpilkite ant jame esančio glaisto maždaug 1 cm vandens sluoksnį. Prieš pradėdami naudoti glaistą, nupilkite nuo jo vandenį ir glaistą gerai išmaišykite.

Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiuostant oro

ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30 °C

(rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.

### Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant būtina laikytis visų saugumo reikalavimų, naudoti respiratorių, akių arba veido apsaugos priemones ir pakankamai vėdinti patalpą. Kad dulksės nesukiltų, po šlifavimo nuvalykite jas nuo paviršiaus drėgna šluoste. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

### Importuotojas

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas nepriima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.