

- Dažytas paviršius itin atsparus plovimui (1 klasė)
- Visiškai matiniai
- Nenutekantys
- Didelis atspalvių pasirinkimas
- Puikiai dengia



PASKIRTIS

Skirti sausų patalpų sienoms ir luboms. Itin atsparūs plovimui, todėl puikiai tinka gyvenamiesiems, miegamiesiems ir vaikų kambariams, biurams ir kitoms viešoms patalpoms, kai reikalingas visiškai matinis plaunamas paviršius.

PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius, lengvojo betono ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu „Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifaukite iki matiškumo.

- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu „Micro“ (daliniam glaistymui), „Maxi Base“ (gilesniems plyšiams), „Maxi“, „Maxi Pro“, „Maxi Pro Light“ (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba „Sprutspackel“ (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifaukite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais „Bindo Base“. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.
- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu „Stopgrund“.

DAŽYMAS

Paviršių dažykite dažais „Inova Extramat“. Naują paviršių dažykite 2 kartus, gruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių 1–2 kartus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	Akriilo kopolimeras
Tankis	1,37 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	39%
Blizgumo laipsnis	4, visiškai matiniai
Spalvų paletė	ColorNorm, Colorama, NCS
Baziniai atspalviai	W0, W2, CLR
Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)	nekimba dulės po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 1-2 h
Dengiamumas	6-8 m ² /l (170-230 g/m ²)
Atsparumas drėgnam trynimui - DIN 53778	>5000 ciklų (7 d.), atsparūs trynimui
- ISO 11998 / EN 13300	4,07 μm (28 d., 200 ciklų), klasė E1
Pralaidumas garui (Centrinė Síporex laboratorija)	0,5

Tirpalo poveikis (24 h)

- 3% Na₂CO₃ tirpalas
- 3% NaOH tirpalas
- augaliniai, gyvuliniai ir mineraliniai riebalai

nėra poveikio
nėra poveikio
nėra poveikio

Skiediklis

vanduo

Darbo įrankiai

Purškimas

teptukas, volelis, purškiklis
antgalis 0,021'' – 0,027'',
slėgis 120 ...230 bar,
purškimo kampas 60°

Įrankių valymas

- Laikymo uždaroje gamylinėje pakuotėje trukmė**
- Laikymo sąlygos**

vanduo
3 metai

uždaroje taroje,
temp. +1...30°C
1 l / 2,5 l / 10 l

Pakuotė

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui, arba dažant purškikliu, dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi (lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango). Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų.
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti. Džiūvimui sulėtinti į dažus galima įpilti iki 5% dažų priedo „Effekt“. Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Vėliau suteptas dažyto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu; jei reikia, galima naudoti ir neutralius arba silpnai šarminius valiklius. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto pluošto šepetio! Jei valant stipriai trinama, dažytas paviršius gali pasidaryti truputį blizgus.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai ją valyti.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO
REKOMENDACIJOS**

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių nugruntuokite gruntavimo dažais „Stopgrund“, „Bindo Base“ arba „Master Base“, jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti iki 10% tūrio vaitspiritu „Solve W“.
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako „Binderlack“ sluoksniu. Gruntuokite dažų „Master Base“ ir vaitspirito „Solve W“ mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.
- Gipso plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą „Maxi Pro“, „Maxi Pro Light“ arba „Spackel Medium“. Nuglaistytą ir nušlifuoatą paviršių nugruntuokite baziniais dažais „Start Latex“ arba gruntavimo dažais „Bindo Base“ arba „Stopgrund“.
- Dujų betoną nugruntuokite lako „Binderlack“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais „Bindo Base“, tada nudažykite tinkamais apdailos dažais iš „Bindo“ arba „Inova“ asortimento.
- Paviršių su smulkiais įtrūkiams ir plyšiams pirmiausia nugruntuokite dažais „Stopgrund“, tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu „drėgnas ant drėgno“ nudažykite paviršių dažais „Stopgrund“ antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidiniais dažais padengtą paviršių nugruntuokite dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:1, arba gruntavimo dažais „Master Base“, įpylę į juos 40-50% vaitspirito „Solve W“.
- Prastos būklės seną klajinių dažų sluoksnį nuvalykite nuo paviršiaus visiškai, prieš tai sudrėkinkite paviršių vandeniu. Stiprų klajinių dažų sluoksnį nugruntuokite dažais „Master Base“, įpylę į juos 20-30% vaitspirito „Solve W“.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę.
- Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu „Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui nugruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais „Spärrvitt V“.

Darbo sauga Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Importuotojas: UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.