

- Dažant dažai yra rožiniai, o išdžiūvę tampa skaisčiai balti
- Žymiai lengviau dažyti anksčiau baltais dažais dažytą paviršių
- Nenutekantys
- Puikiai dengia
- Gerai praleidžia vandens garus



PASKIRTIS

Sausų patalpų luboms – gyvenamiesiems, miegamiesiems ir vaikų kambariams, taip pat biurams, koridoriams ir kitoms viešoms patalpoms.

PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus bei betoninius paviršius, gipsines plokštes, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu „Lavatio“, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu „Micro“ (daliniam glaistymui), „Maxi Base“ (gilesniems plyšiams), „Maxi“, „Maxi Pro“, „Maxi Pro Light“ (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba „Sprutspackel“ (dirbant purkštuvu). Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

- Norint pagerinti apdailos dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo dažytas blizgiais dažais arba naujas betoninis paviršius yra didelio pH (pH>8), paviršių reikia gruntuoti dažais „Bindo Base“. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.
- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu „Stopgrund“.

DAŽYMAS

- Dažykite dažais „Inova Chameleon“. Naują paviršių dažykite 2 kartus, gruntuotą arba anksčiau dažytą – 1 arba 2 kartus. Prieš dažant paviršių kitu sluoksniu, nudažytas paviršius turi džiūti mažiausiai 4 valandas (23 °C, 50% RH).
- Dažant dažai yra rožiniai, o išdžiūvę (po 1–2 valandų) tampa balti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Vidaus darbams	Atsparumas braižymui	<50 g/m ² (<70µm, 28 d., 200 ciklų), klasė E3
Rišiklis	EVA akrilatas (etileno vinilacetato akrilatas)	Skiediklis	Vanduo
Tankis	1,31 kg/l	Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvai
Sausųjų medžiagų kiekis	45% (pagal masę)	Purškimas	Antgalis 0,021'' – 0,027'', slėgis 120 ...230 bar, purškimo kampas 60°
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)	3, visiškai matiniai	Įrankių valymas	Vanduo
Spalva	Dažant dažai yra rožiniai, išdžiūvę tampa balti	Laikymo uždaroje gamylinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	Nekimba dulksė po 1–2 h Kitą sluoksnį galima dengti po 4 h	Laikymo sąlygos	Uždaroje taroje, +1...30°C
Dengiamumas	10–12 m ² /l (110-130 g/m ²)	Pakuotė	2,5 l / 10 l

DAŽYMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui, arba dažant purkštuvu, dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi (lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango).
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti.
- Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Prieš pirmą kartą valant šlapiu būdu dažytas paviršius turi būti džiūvęs ne mažiau kaip 7 dienas. Vėliau suteptas dažyto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu; jei reikia, galima naudoti ir neutralius arba silpnai šarminius valiklius. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto pluošto šepetėlio! Jei valant stipriai trinama, dažytas paviršius gali pasidaryti blizgus.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių intensyviai valyti.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių nugruntuokite gruntavimo dažais „Stopgrund“, „Bindo Base“ arba „Master Base“; jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti vaitspiritu „Solve W“.
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako „Binderlack“ sluoksniu. Gruntuokite dažų „Master Base“ ir vaitspirito „Solve W“ mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.
- Gipsines plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą „Spackel Medium“. Nuglaistytą ir nušlifotą paviršių nugruntuokite baziniais dažais „Start Latex“ arba gruntavimo dažais „Bindo Base“ arba „Stopgrund“.
- Dujų betoną nugruntuokite lako „Binderlack“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais „Bindo Base“, paskui dažykite tinkamais apdailos dažais.
- Paviršių su smulkiais įtrūkiams ir plyšiais pirmiausia nugruntuokite dažais „Stopgrund“, tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu „drėgnas ant drėgno“ nudažykite paviršių dažais „Stopgrund“ antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidininiais dažais padengtą paviršių nugruntuokite dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba gruntavimo dažais „Master Base“, įpylę į juos 40–50% vaitspirito „Solve W“.
- Prastos būklės seną kljinių dažų sluoksnį sudrėkinkite vandeniu ir visiškai nuvalykite nuo pagrindo. Stiprų kljinių dažų sluoksnį nugruntuokite dažais „Master Base“, įpylę į juos 20–30% vaitspirito „Solve W“.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę.
- Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu „Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui nugruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais „Spärrvitt V“.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų.
Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

Gamintojas

„Crown Decorative Products Ltd.“, Darwen, Didžioji Britanija

Importuotojas:

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.