

- Paprastas būdas atnaujinti interjerą
- Originalus ir savitas galutinis rezultatas
- Dažai tampa lesiruojamaisiais
- Dažomas paviršius ilgiau išlieka drėgnas, todėl jį galima ilgiau apdoroti



#### PASKIRTIS

Lateksinių dažų priedas, naudojamas dažant sienas ir lubas, taip pat baldus ir interjero elementus gyvenamuosiuose ir miegamuosiuose kambariuose, biuruose ir kitose viešose patalpose.

Padaro dažus lesiruojamuosius ir prailgina paviršiaus džiūvimo laiką – tai padeda lengviau išgauti norimą dekoratyvinį efektą.

Derinant "Effekt" su įvairiais atspalviais ir naudojant įvairius įrankius bei dažymo technikas, galima išgauti unikalų, nepakartojamą paviršiaus išvaizdą. Čia nėra jokių apribojimų nei kuriant raštus, nei renkantis pagalbinę priemonę – galima naudoti teptuką, kempinę, suspausto audinio volelį, šluostę, laikraščius, plastikinius maišelius.

#### PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaiстыtus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu "Lavatio", perplaukite švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifluokite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaiustu "Micro" (daliniam glaiystymui), "Maxi Base" (gilesniems plyšiams), "Maxi" (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba

"Sprutzpackel" (dirbant purkštuvu). Užglaiстыtus paviršius lygiai nušlifluokite ir nuvalykite dulkes.

#### GRUNTAVIMAS

- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais "Bindo Base". Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.
- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu "Stopgrund".

#### DAŽYMAS

- Pirmiausia paviršių nudažykite 1–2 tinkamo atspalvio dažų iš "Bindo" gaminių asortimento sluoksniais, leiskite paviršiui išdžiūti.
- Paruoškite mišinį iš 1 dalies dažų priedo "Effekt" ir 1 dalies kokio nors kitokio atspalvio lateksinių dažų iš "Bindo" asortimento. Norint, kad dažai būtų labiau permatomi ir ilgiau džiūtų, galima į 1 dalį "Bindo" dažų įpilti iki 3 dalių "Effekt". Vietoj lateksinių dažų galima naudoti vandeninius akrilinius dažus "Master Lux Aqua".
- Paruoštą mišinį tepkite ant paviršiaus arba iš karto pasirinktu įrankiu, arba iš pradžių voleliu, o paskui suformuokite pageidaujama raštą kempine, teptuku, šepetiu arba popieriumi. Priklausomai nuo pasirinkto darbo įrankio, atspalvio ir darbo būdo, paviršiui galima suteikti įdomią, išraiškingą išvaizdą. Toliau pateikiamos rekomendacijos, kaip taikyti įvairius dažymo būdus.
- Lesiravimo dažų šalinimas. Pašalinant nuo paviršiaus dalį užtepto apdailos dažų ir priedo mišinio, paviršiui galima suteikti švelnią, šiek tiek chaotišką struktūrą. Tam naudojama šiek tiek sudrėkinta medvilninė šluostė, ▶

#### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams
<b>Rišiklis</b>	akrilo kopolimero lateksas
<b>Tankis</b>	1,05 kg/l
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	3 %
<b>Spalva</b>	bespalviai
<b>Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)</b>	nekimba dulkės po 2-3 h (mišinys 1:1)
<b>Dengiamumas</b>	15 m <sup>2</sup> /l (mišinys 1:1) (70 g/m <sup>2</sup> )
<b>Skiediklis</b>	vanduo

<b>Darbo įrankiai</b>	teptukas, volelis
<b>Įrankių valymas</b>	vanduo
<b>Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje terminas</b>	3 metai
<b>Laikymo sąlygos</b>	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
<b>Pakuotė</b>	1 l / 5 l

suspausta į apvalią pagalvėlę. Trinkite paviršių švelniais apvaliais judesiais, kol pradės matytis pagrindo dažai. Vietoj šluostės galima naudoti ir sausą audinį, volelį ar kitą sugeriančią medžiagą. Iš karto reikia apdoroti apie 1 m<sup>2</sup> dydžio plotą, išlaikant vienodą darbo tempą. Išlyginkite kampus ir sandūras, kad visas paviršius būtų tolygus.

- Lesiravimo dažų tepimas teptuku. Apdorojant paviršių teptuku, gaunamas dryžuotas paviršius, o dryžių forma priklauso nuo pasirinkto teptuko. Dažyti galima kryžminiais judesiais arba daryti griežtas vertikalias linijas, kurios suteikia kambariui elegantiškumo ir padaro jį vizualiai aukštesnį. Prieš panardindami teptuką į paruoštą mišinį, jį sudrėkinkite. Jei teptuko potėpiai atrodo per aštrūs, kad paviršius būtų lygesnis, po kiekvieno brūkštelėjimo teptuką galima sudrėkinti iš naujo. Teptuku paviršių braukykite greitai, atidžiai išlygindami kampus. Iš karto apdorokite apie 1 m<sup>2</sup> dydžio paviršių.

- Lesiravimo dažų tepimas šluoste. Išties įspūdingai paviršių galima nudažyti naudojant susuktą šluostę. Šis paviršiaus apdoravimo būdas suteikia jam švelnią išvaizdą ir sudaro mobilumo įspūdį. Puikiai tinka ir dideliems, ir mažesniems paviršiams, kuriuos norima išryškinti. Panardinkite šluostę į mišinį, švelniai išgręžkite ir susukite į volelį. Ridenkite šluostę paviršiumi į viršų taip, kad spaudimas viso darbo eigoje būtų tolygus. Nespaukite šluostės per stipriai, bet ir neatitraukite jos nuo sienos. Rašto juostas sujunkite vieną su kita kaskart užleisdami truputį ant kitos juostos, kad visa siena būtų vienodos struktūros.

- Lesiravimo dažų tepimas kempine. Gausiai naudojant dažus, sukuriamas stilingas ir patrauklus paviršius, matiniai dažai ir pustoniai padeda sukurti švelnų, šiek tiek miglotą paviršių. Drėgną natūralią kempinę panardinkite į paruoštą mišinį, dažų perteklių nuspauskite, pavyzdžiui, ant dažų padėklo. Nudažykite sieną pageidaujama raštu, iš karto apdorodami apie 1 m<sup>2</sup> dydžio paviršių. Dirbant kempine, svarbu paslėpti sandūras ir kraštus. Reikia dirbti vienodai spaudžiant ir tolygiu tempu, tada paviršius nudažomas tolygiai.

## PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.
- Apdorojant didesnius paviršius su efektus suteikiančiais dažais, rekomenduojama dirbti dviese – vienam dažyti paviršių, o kitam kurti raštą.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai jį valyti. Dėmesio! Jei plaunant stipriai trinama, visiškai matinis paviršius gali pasidaryti blizgus.

### Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

### Gamintojas

“Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

### Importuotojas

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.