

- Dažų atspalviai – aukso („Sun“) ir sidabro („Moon“)
- Metalo blizgesio dekoratyviniai dažai
- Vandeniniai
- Originalus ir nepakartojamas galutinis rezultatas



### PASKIRTIS

Interjero elementams, baldams, paveikslų rėmams, lentjuostėms, durims ir kitiems paviršiams dažyti, sienų ir lubų dekoratyviniams elementams suformuoti (dažant pagal šablonus).

### PAVIRŠIAI

Tinka mediniams, metaliniams, betoniniams ir tinkuotiems paviršiams, gipskartonio plokštėms sausose patalpose dažyti.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti kuo lygesnis, tvirtas, sausas ir švarus. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu „Lavatio“, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami toliau palaukite, kol išdžius.
- Nuo anksčiau dažyto paviršiaus pašalinkite senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifaukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu „Snickeri“ (mediniams paviršiams) arba „Micro“ (daliniam glaistymui, metaliniams paviršiams). Sienas ir lubas išlyginkite glaistu „Maxi“, „Maxi Pro“ arba „Maxi Pro Light“. Nuglaistytus paviršius lygiai nušlifaukite ir nuvalykite dulkes.

### GRUNTAVIMAS IR BAZINIS DAŽYMAS

Naujus medinius ir metalinius paviršius ngruntuokite („Master Base“, „Bindo Base“, „Pansarol Base“, „Metal Grund“), sienas nudažykite tinkamo atspalvio apdailos dažais „Bindo“. Gruntinių dažų sluoksniu suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.

### DAŽYMAS

Dekoratyvinis dažymas: dažykite dažais „Sun“ (auksaspalviais) arba „Moon“ (sidabriškais) 1–2 sluoksniais teptuku arba voleliu trumpais šeriais.

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams	<b>Skiediklis</b>	vanduo
<b>Rišiklis</b>	kopolimero dispersija	<b>Darbo įrankiai</b>	teptukas, volelis, purškiklis
<b>Tankis</b>	1,4 kg/l	<b>Įrankių valymas</b>	vanduo
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	58%	<b>Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė</b>	2 metai
<b>Blizgumo laipsnis</b>	pusiau matiniai (20)	<b>Laikymo sąlygos</b>	uždaroje taroje, t°>0°C
<b>Spalva</b>	aukso („Sun“), sidabro („Moon“)	<b>Pakuotė</b>	1 L
<b>Džiūvimo laikas</b> (23 °C, 50% RH)	nekimba dulės po 2 h galima dažyti po 6 h		
<b>Dengiamumas</b> (priklauso nuo sugeriamumo)	7–9 m²/l		

**PAVIRŠIAUS DAŽYMO IR PRIEŽIŪROS  
REKOMENDACIJOS**

- Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišykite.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu; tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Valydami paviršių atsižvelkite į tai, kad lateksiniai dažai normaliomis sąlygomis galutinai išdžiūsta per 3–4 savaites. Iki tol patartina paviršiaus stipriai netrinti.

**Darbo sauga**

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

**Gamintojas**

„Akzo Nobel Decorative Coatings bv“, Olandija

**Importuotojas**

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

[www.spalvupasaulis.lt](http://www.spalvupasaulis.lt)

04/06